

**СОГЛАСОВАНО**  
Председатель Тульской  
региональной организации  
«Всероссийское общество  
инвалидов» (ТРО ВОИ)



А.Ф. Новикова  
2019 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Начальник управления  
физической культуры и  
спорта администрации города  
Тулы



М.В. Трунов  
2019 г.

## **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ** объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 13

### **1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Спортивный зал п. Обидимо.
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация Тульская область, Ленинский район, пос. Обидимо, ул. Ленина, д.13.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание --- этажа, --- кв.м.
  - часть здания на 1 этаже, 314,3 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1991 год: последнего капитального ремонта 2012 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального 2047 г.

### **Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Олимп», МБУ СШ «Олимп».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Гагарина д. 9, помещение 2.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 101/1.

### **2. Характеристика деятельности организации на объекте** (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: физическая культура и спорт.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: спортивная подготовка, организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

2.3. Форма оказания услуг: организация спортивных мероприятий и тренировочного процесса.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением умственного развития, нарушением опорно-двигательного аппарата.

2.6. Плановая мощность: посещаемость 20 чел.; вместимость 30 чел.; пропускная способность 70 чел. в день.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида: нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту, пассажирским транспортом: остановка пос. Обидимо; автобус № 162. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 7-10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть.

3.2.4. Перекрестки: 1.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: да.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У) Инд реш с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(К,О,Г,У) Письмо в администрацию МО

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.4. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,У)

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт инд. реш. с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2. Период проведения работ 2019-2025 гг.

в рамках исполнения: **плановых мероприятий**

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДПВ**.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*: **Согласование**. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: **zhit-vmeste.ru**

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «18» декабря 2018 г.;
2. Акта обследования объекта: № акта 03 от «15» декабря 2018 г.;
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации МБУ СШ «Олимп» от «17»декабря 2018 г.



Т.В. Борц  
2019 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 13**

"18" декабря 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: спортивный зал.
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация Тульская область, Ленинский район, пос. Обидимо, ул. Ленина, д.13.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание --- этажа, --- кв.м.
  - часть здания на 1 этаже, 314,3 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1991 год: последнего капитального ремонта 2012 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г. капитального 2047 г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения): муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Олимп», МБУ СШ «Олимп».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Гагарина д.9, помещение 2.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 101/1.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

- 2.1. Сфера деятельности: физическая культура и спорт
- 2.2. Виды оказываемых услуг: спортивная подготовка, организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

2.3. Форма оказания услуг: организация спортивных мероприятий и тренировочного процесса.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением умственного развития, нарушением опорно-двигательного аппарата

2.6. Плановая мощность: посещаемость 20 чел.; вместимость 30 чел.; пропускная способность 70 чел. в день.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка пос. Обидимо; автобус № 162. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 7-10 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть.

3.2.4. Перекрестки: не регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учётом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт инд. реш. с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения)	Капитальный ремонт

	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**  зам. директора по АХЧ Буракова О.А  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 13

### ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

«15» декабря 2018 г.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Спортивный зал п. Обидимо.
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация Тульская область, Ленинский район, пос. Обидимо, ул. Ленина, д.13.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: встроенные помещения в жилом доме 1 этажа 314,3 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1991 год: последнего капитального ремонта 2012 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2019 г., капитального 2047 г.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Олимп», МБУ ЦШ «Олимп».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Гагарина д. 9, помещение 2.
- 1.8. Основание для пользования объектом: распоряжение главы муниципального образования Ленинский район № 250-р, от 28.09.2017г.
- 1.9. Форма собственности: оперативное управление.
- 1.10. Территориальная принадлежность: г. Тула п. Обидимо, Зареченский территориальный округ.
- 1.11. Вышестоящая организация: управление физической культуры и спорта администрации г. Тулы.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Тула, ул. Тимирязева, д. 101/1.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: физическая культура и спорт.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Оказание физкультурно-оздоровительных услуг, организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории  
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением умственного развития, нарушением опорно-двигательного аппарата  
 2.6. Плановая мощность: посещаемость 20; вместимость 30; пропускная способность 70.  
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида: нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** остановка пос. Обидимо; автобус № 162. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть.

3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м.  
 3.2.2. Время движения (пешком): 7-10 мин  
 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть.  
 3.2.4. Перекрестки: 1.  
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет  
 3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)		1-8
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		9-13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У) Инд реш с ТСР		13-42
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)		30,33, 43-129
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)		130- 150

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-(К,О,Г,У)		1-2

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт инд. реш. с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2019-2025 гг. в рамках исполнения: плановых мероприятий.

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ.

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

###### 4.4.1. согласование на Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

###### 4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

###### 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

###### 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- |  |          |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 3 л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на 6 л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 11 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 3 л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л.  |

Результаты фотофиксации на объекте на 29 фото

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы


Зам. директора по АХЧ

  
(подпись)

Буракова О.А.


Члены рабочей группы

Зам директора по СР

  
(подпись)

Чалов И.О.

Инструктор-методист

  
(подпись)

Бривина У.Э.

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

эксперты по доступной среде:

Васин Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Новиков Д.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

эксперты по доступной среде:

Васин Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Новиков Д.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «17» декабря 2018 г. (протокол № 02)

Комиссией (название) по обследованию и паспортизации МБУ СШ «Олимп»

Заключено

от 21.04.19.

и 53-п

19



**МБУ СШ «ОЛИМП» (Ленинский район п.Обидимо ул. Ленина 13)**

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет				С,У	Установить информационный уличный стенд На высоте 1.5-4м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании и цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет					.	
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет		3,4	Не оборудована автостоянка	К,О,С,Г, У	Оборудовать парковочные места для	Текущий ремонт Письмо в

					для автотранспорта инвалидов		автотранспор та инвалидов, установить знак на высоте 1.5- 2.5м и нанести горизонтальн ую разметку в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, с учетом СП 42.13330.2011	МО района
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2012, привести автостоянку и парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, с учетом СП 42.13330						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (К,О,Г,У)		3,4	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;  
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: предусмотреть оказания помощи при входе на объект для каждой группе инвалидов.

2. Входа (входов) в здание  
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		5	Присутствует одиночная ступень 0,14м	К,О	Одиночная ступень не допустима. Заменить одиночную ступень пандусом 1:12. До капитального ремонта рекомендуется предусмотреть инвентарный (переносной) пандус с шириной не менее 0.8м и длиной не менее 1.5м	Капитальный ремонт
				5	Отсутствует кнопка вызова персонала		Установить кнопку вызова персонала с выводом на пульт администратора (охраны) справой стороны (на стене) на высоте 0.8-1.1м. Предусмотреть свободную зону диаметром 1.4м перед кнопкой вызова. Обозначить	Текущий ремонт

						знаком на контрастном фоне.	
			5	Перед одиночной ступенью отсутствует тактильный предупреждающий указатель «Внимание, опасность!»	С	Перед одиночной ступенью обустроить предупреждающий тактильно-контрастные указатель «Внимание , опасность!» глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края одиночной ступени. Контрастно выделить одиночную ступень по отношению к окружающей среде.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	5	Одиночная ступень не продублирована пандусом		Продублировать одиночную ступень пандусом с длинной наклонной часть пандуса не менее 1.7м Оборудовать пандус двух уровнями, соосными поручнями, на высоте 0.7м и 0.9м, ширина между поручнями 0.9-1.0м.	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	Глубина площадки 1,17м	К,О,С,Г,У	.Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть	Текущий ремонт

						не менее 1,4 x 2,0 м или 1,5 x 1,85 м. При оборудовании пандуса предусмотреть размеры входной площадки не менее 2.2x2.2м	
2.4	Дверь (входная)	есть					
			5	Дверь распашная 1,17м, ширина рабочей створки 0,76м	К,О,С	Рекомендуется установить распашную дверь с шириной рабочей створки 0,9м в свету	Текущий ремонт
			5,6	Высота порогов дверных проемов 0,05 м	К	Установить перекатной или рулонный пандус. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Текущий ремонт
			5	Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации и режимом работы, продублированным шрифтом Брайля	С,Г,У	Установить информационную тактильную таблицу с названием организации и режимом работы для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков, символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м и на расстоянии 0.1-0.6м от дверного полотна.	Текущий ремонт
			5	Отсутствуют световые	С,Г,У	Рекомендуется обозначить	Текущий ремонт

					маяки (габариты дверей)		габариты дверей световыми маяками на высоте 1,5м-4м Рекомендовано предусмотреть электронное устройство для отображения текстовой информации (бегущая строка) и звуковые информаторы	
				6	Отсутствуют знаки доступности входа для инвалидов	К,О,С,Г,У	Установить знаки доступности на контрастном фоне по отношению к окружающей среде на высоте 1,5- 2,5м.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		4-6	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., пути эвакуации)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6,7	Не выделены основные пути движения по объекту	С	Предусмотреть на основных путях движения тактильную на правляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м или индикаторы либо поручни на высоте 0.9м	текущий ремонт
				6	Отсутствует информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании	С	Установить информационную мнемосхему (тактильная схема движения), отображающую информацию о помещениях в здании, с правой стороны по ходу движения	Текущий ремонт
				6,7	Зона ожидания не оборудована скамьями со спинкой и хотя бы одним подлокотником, не выделены места для инвалидов	О,С	Оборудовать зону ожидания 2-3 местами для инвалида, пользующегося тростью (в виде скамьи со спинкой), а также его сопровождающего. Обозначить места для инвалида-колясочника	Текущий ремонт
				8	Доступ на второй этаж	К,О,С	Оборудовать доступ на	Инд реш с ТСР

					отсутствует		этажи с использованием ступенькохода, лифта, подъемного устройства вертикального или наклонного типа, и т.п.) Предусмотреть кнопки вызова персонала на этажах	
				6,7,8	На основных путях движения отсутствуют поручни, индикаторы	О, С	Рекомендуется предусмотреть пристенные поручни вдоль путей движения, на высоте 0.7м, или 0.9м либо индикаторами	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		8,10	На лестницах отсутствуют перила	К,О,С	Рекомендуется оборудовать лестницу перилами (пристенными поручнями) на высоте 0,9м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение.	Текущий ремонт
				8,10	Краевые ступени не выделены контрастно	К,О,С	Обустроить на проступях краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-	Текущий ремонт

						0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м.	
			8,10	Отсутствуют напольные тактильные указатели перед лестницами «Осторожно! Препятствие»	С,Г	Установить тактильно- контрастные предупреждаю щие указатели глубиной 0,5- 0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.	Капитальн ый ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			К,О	Предусмотреть стационарные подъемные устройства либо лифт, либо ступенькоход и т.п.	Капиталь ный ремонт
3.5	Дверь	есть					
			9,10	На дверях помещений отсутствуют информирую щие тактильные обозначения	К,О,С,Г, У	Разместить рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2м до 1,6м информирую щие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использовани ем рельефных знаков и символов, а	Текущий ремонт

							также рельефно-точечного шрифта Брайля с названием конечной цели.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	Да		7,8,9,10	Нет указателей направления движения для инвалидов на путях эвакуации	К,О,С,Г,У	Предусмотреть тактильные светонакопительные указатели направления движения на путях эвакуации.	Капитальный ремонт
				8,10	Краевые ступени в каждом марше эвакуационных лестниц не окрашены в контрастный цвет и не используются тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	К,О,С,Г,У	Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрасить в контрастный цвет или применить тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м	Текущий ремонт
				11	Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности не обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.	О,С,Г	Установить двери на путях эвакуации контрастные со стеной. На дверях, стенах помещений зон безопасности, а также путях движения к зонам безопасности установить эвакуационный знак Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	Текущий ремонт
				11	Ручки на	К,О,С,Г	Установить	Текущий

					дверях эвакуации не нажимного действия		дверные ручки на путях эвакуации и нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм	ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		6-10	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно полностью, ВНД - недоступно

\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания, в т. ч.	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
	<b>Спортивные залы</b>			12,13, 16,19	На входной двери отсутствует тактильная информационная табличка с названием и номером помещения, выполненная рельефным шрифтом.	К,О,С,Г, У	Установить на двери тактильную информационную табличку с названием и номером помещения, выполненная рельефным шрифтом со стороны дверной ручки на высоте 1.2-1.6м	Текущий ремонт
				12,13,	Ширина дверей 0,75м.		Установить двери шириной в свету не менее 0,9м	Капитальный ремонт
				14,15, 17,18, 20,21	Выступающие элементы не ограждены/не выделены контрастно цветом (подоконники, батареи, трубы)	К,О,С,Г	Выступающие элементы в помещении зала оградить либо выделить контрастно цветом (подоконники, батареи, трубы)	Текущий ремонт
				14,15, 17,18, 20,21	Спортзал не оборудован аудио-визуальной системой информирования	С,Г	Оборудовать зал аудио-визуальной системой информирования (Предусмотреть электронное табло, световое табло переносную индукционную)	Текущий ремонт

						петлю , и др.) Предусмотреть дублирование звуковой информации визуальной.		
					Отсутствуют поручни.	О,С	Рекомендуется вдоль стен зала, на свободных от оборудования участках, установить поручни на высоте 0.9м для удобства передвижения инвалидов, использующих вспомогательные средства для ходьбы. Для слабовидящих границы игровых площадок обозначить рельефными наклеивающимися полосами	Текущий ремонт
				16,19	Высота порога дверного проема 0,023м Ширина дверного проема 0,75м	К,О,С,Г	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету. При входе предусмотреть перекатной пандус до капитального ремонта, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверного проема не более 0,014 м каждого элемента	Капитальный ремонт
					<i>Тренажерный зал</i>			
				17,18	Не предусмотрена аудио-визуальная	К,О,С,Г	Предусмотреть аудиовизуальную систему информирован	Текущий ремонт

				система информирования учащихся		ия (электронное табло и т.п) Определить место для сурдопереводчика	
			18	Не оборудованы зоны безопасности в залах для занятий инвалидов	С,О	Вокруг снарядов и оборудования необходимо предусматривать зоны безопасности. Выделить зоны безопасности рекомендуется тактильными полосами либо контрастно окрашенной поверхностью. Рекомендуется вдоль стен зала на свободных от оборудования участках установить поручень для удобства передвижения инвалидов, использующих вспомогательные средства для ходьбы	Текущий ремонт
	<i>Раздевалки</i>			На входной двери отсутствует тактильная информационная табличка с названием и номером помещения, выполненная рельефным шрифтом	К,О,С,Г, У	Установить на двери тактильную информационную табличку с названием и номером помещения, выполненная рельефным шрифтом	Текущий ремонт
			22	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7 м, в том числе для хранения костылей и протезов, а для	текущий ремонт

						<p>инвалида-колясочника с краю</p> <p>раздевалки разворотную площадку <math>d=1,4\text{м}</math> и скамью длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола не более 0,5 м.</p> <p>Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м.</p> <p>Размер прохода между скамьями и в общих раздевальных должен составлять не менее 1,8 м.</p>	
			22	Отсутствует символ доступности в раздевалках	К,О,С,Г, У	Установить символ доступности	
			23	Нумерация шкафов не выполнена рельефным шрифтом и не расположена на контрастном фоне	С	Нумерация шкафов в раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне	Текущий ремонт
			22,23	Не предусмотрены места для хранения инвалидных	К	Предусмотреть места для хранения инвалидных колясок	Текущий ремонт

					колясок			
			22,23	Выступающие элементы не ограждены и/или не выделены контрастно цветом	С	Выделить выступающие элементы контрастным цветом либо установить ограждения	Текущий ремонт	
			22,23	Не предусмотрены индивидуальные кабины для инвалидов-колясочников	К	Предусмотреть индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4м) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся креслами-колясками	Текущий ремонт	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)		12-23	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

комментарий к заключению

5. Санитарно-гигиенических помещений  
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		24	Ширина дверных проемов от 0,75м до 0,77м	К,О,С	Ширина дверей в свету должна быть не менее 0,9м. Двери должны открываться наружу.	Капитальный ремонт
				28	Не предусмотрено пространство возле унитаза для размещения кресла-коляски. Нет пристенных и откидных поручней.	К,О	Предусмотреть со стороны откидного поручня унитаза пространство не менее 0,8м для кресла коляски. Оборудовать поручнями.	Текущий ремонт
				25,26, 27	Не оборудована раковина для инвалидов поручнями, поворотным зеркалом, нет крючков для костылей и других принадлежностей	К,О	Оборудовать раковину для инвалидов поручнями, поворотным зеркалом, крючками для костылей и других принадлежностей.	Текущий ремонт
				24	У двери санитарно-бытового помещения отсутствуют специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. Доступная кабина не оборудована	К,О,С,Г,У	У дверей санитарно-бытового помещения рекомендуется предусмотреть специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м. Оборудовать доступную кабину системой	Текущий ремонт

				системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) Над входом в доступную кабину не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки		тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) Над входом в доступную кабину рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	
			24	Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Г	Установить световые мигающие оповещатели над входом в санитарно-гигиенические кабины, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Капитальный ремонт
			28	Нет идентификации на санитарно-гигиенических кабинках местах, доступных для инвалидов	К,О,С,Г	Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.	Текущий ремонт
5.2	Душевая (спортзал)	есть	29	У дверей санитарно-бытовых помещений	К,О,С,Г,У	У дверей доступных кабин (душевые) рекомендуется	Текущий ремонт

				(душевые) отсутствуют специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м		предусмотреть специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м кнопки	
			29	Ширина дверных проемов 0,75м в свету Высота порогов дверных проемов 0,04м	К,О,С,Г,У	Расширить дверной проем до 0,9м На порогах установить перекатные пандусы до капремонта, после капремонта предусмотреть высоту порога не выше 0,014 м	Капитальный ремонт
			29	Отсутствуют откидные сиденья, поручни	К,О,С	Одну кабину в мужской и женской душевой оборудовать поручнями, откидными сиденьями	Капитальный ремонт
				Отсутствует индивидуальная кабина для инвалидов	К,О,С	Предусмотреть индивидуальную кабину для инвалидов с размерами 1,8х1,8м	Капитальный ремонт
				Отсутствует кнопка вызова персонала	К,О,С	Установить кнопку вызова персонала в	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012					

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О,Г,У)		24-28	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях.

6. Системы информации на объекте  
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и эвакуации	К,О,С,Г	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги и эвакуации. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
					Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения и эвакуации инвалидов и МГН	К,О,С,Г	Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на путях движения и эвакуации инвалидов и МГН	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует акустическая система информации	С,Г	Установить в соответствии с нормативами систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте	Текущий ремонт

				Не оборудованы места занятий для лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	С,Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для занятий тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации	С	Установить информационный тактильный уличный стенд, тактильные пиктограммы. Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении и продублированную шрифтом Брайля	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(О,Г,У)			Текущий ремонт


\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;  
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения



1



2




3




4




5




6




7



8




9




10




11




12




13



14




15



16




17




18




19




20



21




22




23




24



25




26



27



28



29

